

## ruční měřicí přístroje - příslušenství



### Transportní kufry s vylisovanou vložkou:

#### GKK 3000

s vylisovanou vložkou pro 1 přístroj řady GMH 3xxx (275 x 229 x 83 mm)

#### GKK 1105

s vylisovanou vložkou pro 1 přístroj řady GMH 3xxx nebo 5xxx (340 x 275 x 83 mm)

#### GKK 3500

s vylisovanou vložkou pro 1 přístroj řady GMH 3xxx (394 x 294 x 106 mm)

#### GKK 1420

s vylisovanou vložkou pro 2 přístroje řady GMH 3xxx (450 x 360 x 123 mm)



### Univerzální transportní kufry:

#### ① GKK 252

s pěnovou vložkou pro univerzální použití (235 x 185 x 48 mm)

#### ② GKK 3100

s pěnovou vložkou pro univerzální použití (275 x 229 x 83 mm)

#### ③ GKK 1100

s pěnovou vložkou pro univerzální použití (340 x 275 x 83 mm)

#### ④ GKK 3600

s pěnovou vložkou pro univerzální použití (394 x 294 x 106 mm)

#### ⑤ GKK 3700

s pěnovou vložkou pro univerzální použití (450 x 360 x 123 mm)



GKK 4400



GKK 5240 s pěnovou vložkou pro individuální přizpůsobení

#### GKK 4400

robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství, pěnová vložka přizpůsobená pro přístroje a příslušenství určené k analýze vody a roztoků (uzavřené oddíly), upevňovací prvky pro láhve a elektrody  
rozměry: 500 x 405 x 140 mm

#### GKK 5240

robustní transportní kufr s pěnovou vložkou pro individuální přizpůsobení  
rozměry: 520 x 415 x 200 mm



### Ochranná pouzdra:

#### ST-R1

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 kruhovým otvorem pro připojení snímače  
určeno pro: GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3610, GMH 3630, GMH 3691, GMH 3710, GMH 3750, GMH 175

#### ST-R2

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 kruhovými otvory pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13, GMH 3531, GMH 3551

#### ST-N1

ochranné pouzdro z umělé kůže s 1 obdélníkovým otvorem pro připojení snímače  
určeno pro: GMH 3210, GMH 1150, GMH 1170

#### ST-N2

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 obdélníkovými otvory pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3230, GMH 3250

#### ST-RN

ochranné pouzdro z umělé kůže s 2 otvory (1 x kruhový a 1 x obdélníkový) pro připojení snímačů  
určeno pro: GMH 3330, GMH 3350, GMH 3830, GMH 3850

#### ST-KO

ochranné pouzdro  
určeno pro: GTD 1100, GPB 3300

#### ST-KN

ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače  
určeno pro: GTH 1150, GTH 1170

#### ST-KR

ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač  
určeno pro: GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF 100 RW

#### ST-KF

ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku  
určeno pro: GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air

#### ST-KD

ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory  
určeno pro: GDH 200 - 07, GDH 200 - 13, GDH 200 - 14, GMR 110



GMH 1300 s přístrojem



GMH 1300



GEH 1 se snímačem

### Držáky:

#### GMH 1300

magnetický držák pro přístroje s integrovanou opěrkou

#### GEH 1

laboratorní držák pro měřicí elektrody a snímače, určen pro elektrody (pH/Redox, měrná vodivost, kyslík, ...) a teplotní snímače s plastovou rukojetí