

KALIBRAČNÍ LIST

č: **10819 / 2018**

Datum vystavení kalibračního listu : 5. 12. 2018



Zdeněk Hubáček
VEDOUcí KALIBRAČNÍ LABORATÖRE

Zadavatel : AMT měřicí technika, spol. s r.o.
Leštínská 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Název kalibrovaného přístroje : **MULTIFUNKČNÍ KALIBRÁTOR**
Typ : **M - 141**
Výrobní číslo : 440211
Výrobce : **MEATEST Brno**

Provedením kalibrace byl pověřen : Václavek Jan
Kalibrace byla provedena dne : 4. 12. 2018
Výsledek kalibrace : Naměřené výsledky jsou uvedeny na listech 2 až 5.
Naměřené hodnoty se týkají pouze kalibrovaného přístroje.

Podmínky měření : Teplota a vlhkost vzduchu v laboratoři : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a $(45 \pm 20) \%$
Metoda kalibrace : Kalibrace byla provedena podle interních metodik TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP9, TP21 a požadavku zadavatele.

Použité etalony : Multimetr **Fluke 8508A** v.č. 358871341
Čítač **Agilent 53131A** v.č. MY40005476

Návaznost etalonů : Použité etalony mají metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony.